



توضیحات

- لاک پارکت دو جزئی بر پایه آب
- رنگ: شفاف
- براقیت: مات، نیمه مات
- نوع: بر پایه آب

مشخصات کلی

- بدون بو
- الاستیک
- سختی سطح بالا
- مقاومت در برابر سایش و خراش بالا
- لایه غیر زرد
- بدون سرب
- سازگار با محیط زیست
- آماده برای استفاده

محل استفاده

- کف چوبی

اطلاعات محصول

درصد محتوا ی جامد (وزن)	۱ ± ۳۷٪ (همراه با هاردنر)
ویسکوزیته (تک جزئی) { DIN4، ۲۰ درجه سانتیگراد)	۲ ± ۱۵"
ویسکوزیته (همراه با سخت کننده) { DIN4، ۲۰ درجه سانتیگراد)	۲ ± ۲۱"
چگالی (g/cm3)	۱٫۰۳ ± ۰٫۰۲
ترکیبات آلی فرار (VOC) (g/L)	۳۶
روش کاربرد	قلمو یا غلتک
ماندگاری در دمای ۵-۳۵ (درجه سانتیگراد)	۲ سال برای قوطی باز نشده
تعداد لایه مورد نیاز	۳ لایه
پوشش دهی (m2 / L)	۴ تا ۵ متر مربع با ۳ بار پیش
زمان خشک شدن (در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۴۰ تا ۶۵ درصد)	پوشش مجدد: ۱/۵ الی ۲ ساعت خشک شدن کامل: ۲۴ ساعت خشک شدن برای استفاده و پهن فرش: ۷ روز
حلال	آماده استفاده می باشد و نیاز به حلال و رقیق کاری نمی باشد (در دمای بسیار بالا ممکن است نیاز به اضافه کردن ۲ تا ۳ درصد آب آشامیدنی باشد)

آماده سازی سطح

- از محصولاتی مانند پرکننده یا پرایمر سلولزی یا پلی اورتان قبل از استفاده از این محصول، استفاده نکنید.
- به عنوان پرکننده یا بتونه، گرد و غبار چوب را با محصول مخلوط کرده و تمام شکاف ها و درزهای پارکت را پر کنید و پس از خشک شدن اضافی آن را تمیز کنید.

کف پوش های چوبی جدید

سطح را کاملا تمیز کنید.

- سطح پارکت را با دستگاه سنباده یا دست با سنباده شماره 120/150 سنباده بزنید.
- گرد و غبار ایجاد شده را کاملا تمیز کرده و با جارو برقی کاملا از روی سطح پاک کنید.
- گرد و غبار باقیمانده را با یک پارچه مرطوب پاک کنید.

سطوح چوبی پوشش داده شده

محصول را مستقیما روی سطوح از قبل رنگ شده اعمال نکنید.

رنگ یا لاک قدیمی را با دستگاه سنباده کاملا از روی سطح پاک کنید.

گرد و غبار ایجاد شده را کاملا تمیز کنید.

کاربرد

- محصول آماده استفاده است و نیازی به رقیق شدن ندارد. (در دمای بسیار بالا ممکن است نیاز به اضافه کردن 2 تا 3 درصد آب آشامیدنی باشد)
- محصول را قبل از استفاده کاملا هم بزنید و همگن بودن آن را بررسی کنید. این روند را در طول اجرا تکرار کنید.
- در حین هم زدن لاک توسط کاردک یا چوب، هاردنر را اضافه کنید.
- فرآیند مخلوط کردن را خیلی سریع انجام ندهید. هاردنر باید به آرامی اضافه شود.
- ظرف مورد استفاده باید خشک و تمیز باشد.
- فرآیند مخلوط کردن باید پس از افزودن هاردنر کامل شود و 10 دقیقه قبل از استفاده بماند.
- مخلوط باید در عرض 5 ساعت استفاده شود.
- لایه اول را با قلمو یا غلتک اجرا کنید و بگذارید 2 ساعت خشک شود.
- قبل از اعمال لایه دوم، کمی سنباده با شماره 180 الی 220 انجام دهید.
- لایه های 2 و 3 را در فواصل 2 ساعته (با سنباده کاری شماره 180 الی 220 بین لایه ها) انجام دهید.
- به هر دلیلی اگر فاصله بین لایه ها از 8 ساعت بیشتر شد، 24 ساعت صبر کنید و قبل از استفاده از لایه بعدی، سطح را با سنباده شماره 220 الی 240 سنباده آلومینیوم اکساید (قرمز رنگ) یا سیلیکون کارباید (آبی رنگ) سنباده بزنید.
- اولین لایه لاک را ابتدا روی سطح و سپس در امتداد راه چوب اجرا کنید تا مقدار مساوی و کافی روی سطح پارکت باقی بماند.
- محیط کار پس از استفاده باید تهویه شود تا سرعت خشک شدن آن افزایش یابد.
- برای خشک شدن کامل 7 روز زمان لازم است.

دستورالعمل

- فقط برای استفاده داخلی.
- محصولاتی مانند پوشش های پایه نیترو، پلی اورتان یا پرایمرها را قبل از TRAFFIC HEAVY HEMEL استفاده نکنید.
- در صورت عدم استفاده، درب محصول را بسته نگه دارید.
- دمای عمومی کاربرد محصول بین ۱۵ درجه سانتیگراد تا ۲۵ درجه سانتیگراد در محدوده رطوبت نسبی ۴۰ - ۶۵ درصد می باشد.
- رطوبت چوب زیر ۱۲ درصد باشد.
- محیط کار باید در حین و بعد از استفاده از محصول تهویه گردد تا فرآیند خشک شدن بهتر صورت گیرد.
- هنگامی که دمای هوا یا سطح زیر ۱۰ درجه سانتیگراد است از این محصول استفاده نکنید.
- کف لاک زده نباید با مواد شوینده حاوی آمونیاک تمیز شود.
- می توان روی کف لاک زده بعد از ۲۴ ساعت پا گذاشت.
- ۷ روز قبل از پهن کردن فرش و یا تمیز کردن صبر کنید.
- محصول باید از یخ زدگی محافظت شود و در دمای بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.
- ابزار رنگ آمیزی را می توان پس از اجرا با صابون و آب گرم فراوان و یا تینر غیرروغنی تمیز کرد.

اقدامات ایمنی

- با تهویه کافی استفاده کنید.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- محتویات را برای نگهداری به ظروف دیگر انتقال ندهید.
- از قوطی های پلاستیکی خالی برای مقاصد دیگر استفاده نکنید.
- برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض بیش از حد، پنجره ها و درها را باز کنید یا از وسایل دیگر برای اطمینان از ورود هوای تازه در حین انجام کار استفاده کنید.

کمک های اولیه

- در صورت تماس با چشم، به طور کامل با مقدار زیادی آب بشویید و در موارد تداوم تحریک، مراقبت های پزشکی را دریافت کنید.
- در صورت بلعیده شدن، فوراً با مرکز کنترل سموم، اورژانس بیمارستان یا پزشک تماس بگیرید.
- محتویات و قوطی ها را مطابق با مقررات ملی دور بریزید.
- لطفاً برای کسب اطلاعات بهداشتی و ایمنی به برگه اطلاعات ایمنی (SDS) محصول مراجعه کنید.

گواهینامه

گواهینامه ایمنی اسباب بازی EN71-3

HEMEL®

واتس اپ

وب سایت

تلفن دفتر

اینستاگرام

دانلود کاتالوگ جنرال